

# FT2000 MD100 - SHURE 444 SETTING EXEMPLE

83 -- 2-28  
123 --300  
124 -- 5  
125 --10  
126 --1500  
127 -- 7  
128 -- 10  
129 -- 2400  
130 -- 10  
131 -- 10  
132 --200  
133 -- 5  
134 -- 3  
135 -- 1300  
136 -- 7  
137 -- 1  
138 -- 2300  
139 -- 8  
140 -- 2