

FT2000 MD100 - SHURE 444 SETTING EXEMPLE

83 -- 2-28
123 --300
124 -- 5
125 --10
126 --1500
127 -- 7
128 -- 10
129 -- 2400
130 -- 10
131 -- 10
132 --200
133 -- 5
134 -- 3
135 -- 1300
136 -- 7
137 -- 1
138 -- 2300
139 -- 8
140 -- 2